

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|---------|------|----------|
| LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA | | | | | | | | | |
| PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA | | | | | TGL : 23 April 2017 Hari : Minggu | | | | |
| PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX | | | | | LOKASI : KEC JEPARA | | | | |
| No | TENAGA KERJA | | BAHAN-BAHAN | | | | | | |
| | KEAHLIAN | JML | MACAM | Sisa yg Lalu | Datang | Ditolak | Dipakai | Sisa | |
| 1 | Kepala tukang | 0 | Alumunium strip | m' | 20,44 | - | | - | 20,44 |
| 2 | Mandor | 0 | Ambril/amplas | lbr | 1,39 | - | | - | 1,39 |
| 3 | Pekerja | 0 | Assesoris (perkuatan, las dll) | LS | 33,73 | - | | - | 33,73 |
| 4 | Tukang batu | 0 | Batu Paras/alam | m2 | 9,28 | - | | - | 9,28 |
| 5 | Tukang besi | 0 | Besi Hollow 40x40x2 | m' | 269,80 | - | | - | 269,80 |
| 6 | Tukang cat | 0 | Cat Tembok Decolite | kg | 17,54 | - | | - | 17,54 |
| 7 | Tukang kayu | 0 | Cat dasar kayu | kg | 1,18 | - | | - | 1,18 |
| | | | Dempul plamur kayu | kg | 1,04 | - | | - | 1,04 |
| | | | Engsel Jendela | bh | 36,00 | - | | - | 36,00 |
| | | | Engsel Pintu kuningan | bh | 5,00 | - | | - | 5,00 |
| | | | Floor drain | bh | 1,00 | - | | - | 1,00 |
| | | | Genteng Bubung (Nok kerpus) | | | | | | |
| | | | Jatiwangi | bh | 174,25 | - | | - | 174,25 |
| | | | Genteng Jatiwangi kecil | | | | | | |
| | | | (plentong) tak berwarna | bh | 1.176,00 | - | | - | 1.176,00 |
| | | | KLOSET JONGKOK | bh | 1,00 | - | | - | 1,00 |
| | | | Kaca Polos 5 mm | m2 | 128,14 | - | | - | 128,14 |
| | | | Kaca Polos 8 mm | m3 | 6,43 | - | | - | 6,43 |
| | | | Keramik 20 X 20 cm | bh | 90,10 | - | | - | 90,10 |
| | | | Keramik 40 X 40 cm warna | bh | 766,43 | - | | - | 766,43 |
| | | | Keramik20 X 25 cm | bh | 198,00 | - | | - | 198,00 |
| | | | Kompond | kg | 0,82 | - | | - | 0,82 |
| | | | Kran Air | bh | 1,00 | - | | - | 1,00 |
| | | | Kuas | bh | 0,07 | - | | - | 0,07 |
| | | | Kunci Selot | bh | 26,00 | - | | - | 26,00 |
| | | | Kunci Tanam Biasa2 X slag | bh | 2,00 | - | | - | 2,00 |
| | | | Kunci Tanam Kamar mandi1 X | | | | | | |
| | | | slag | bh | 3,00 | - | | - | 3,00 |
| | | | Liat Gypsum | m' | 86,48 | - | | - | 86,48 |
| | | | List Kayu Profil | m' | 70,82 | - | | - | 70,82 |
| | | | Menie kayu | kg | 1,39 | - | | - | 1,39 |
| | | | Minyak cat/Afduner | ltr | 0,21 | - | | - | 0,21 |
| | | | Mowilex Luar Ruangan | kg | 60,90 | - | | - | 60,90 |
| | | | PAKU - ukuran 1" s/d 5" | kg | 0,67 | - | | - | 0,67 |
| | | | Pasir Beton | m3 | 0,64 | - | | - | 0,64 |
| | | | Pasir Pasang lokal | m3 | 6,32 | - | | - | 6,32 |
| | | | Plamur tembok | kg | 30,17 | - | | - | 30,17 |
| | | | Profil Alumunium | m' | 108,64 | - | | - | 108,64 |
| | | | Seal tape | bh | 0,03 | - | | - | 0,03 |
| | | | Sealent | tube | 6,29 | - | | - | 6,29 |
| | | | Semen PC | kg | 1.644,28 | - | | - | 1.644,28 |
| | | | Semen warna | kg | 174,99 | - | | - | 174,99 |
| | | | Undercoat/cat dasar | kg | 30,17 | - | | - | 30,17 |
| | | | cat kayu | kg | 1,80 | - | | - | 1,80 |
| NO | MACAM ALAT | Jml | PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN | | | | | TAMU | |
| | | | Tidak ada kegiatan | | | | | | |
| Pekerjaan Mulai Jam | | W I B | | | Berakhir Jam | | W I B | | |
| Hujan Selama | | Jam | | | Lembur | | Jam | | |
| Catatan Penting | | | | | Instruksi Yang Diberikan | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko